

UREATOP SW is een 2-componenten, alifatische polyurethaan topcoat voor UREASPRAY SYSTEMS.

TOEPASSING

- Zorgt voor kleurstabiliteit van oppervlakken blootgesteld aan Uv-straling (daken, showrooms, parkeerdekken, ...).
- Voor coating, zwembaden en vijvers blootgesteld aan weersomstandigheden buitenshuis en agressieve reagentia zoals chloor in zwembaden.

VOORDELEN

Koud toegepast systeem, gemakkelijke toepassing.

APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

- **Vorbereiding**
Reinig het oppervlak grondig om een goede hechting te verkrijgen. Alle stof, vet en losse deeltjes moeten verwijderd worden.
- **UREATOP SW**
UREATOP SW kan worden aangebracht met een borstel, rol, airless en pneumatische verfpistool. (Airless en pistool: 120 bar, opening 015). De elastische, alifatische topcoat UREATOP SW kan onmiddellijk na het aanbrengen van UREASPRAY aangebracht worden. Het is raadzaam om eerst de UREASPRAY met een oplosmiddel te reinigen alvorens de UREATOP SW toe te passen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Pot life	4 uur bij kamertemperatuur
Kleur	Leverbaar in de meeste RAL-kleuren
Densiteit	± 1,2 kg/liter, kleurafhankelijk
Vlampunt	> 21°C
Minimale werktemperatuur	Minimum +5°C temperatuur van de ondergrond, minimum 3°C boven het dauwpunt
Tack free	Na 1 uur
Uithardingstijd	Minimum 8 uur
Tweede laag	Wacht minstens 18 uur
Elasticiteit	Behoudt de elasticiteit, ook bij lage temperaturen
Hechting	Heeft een goede hechting op diverse ondergronden (coatings, kunststoffen, ...)
Glans	Behoudt glans (60 à 70% - 60° Gardner)

VERBRUIK

80 tot 100 g/m² voor een dikte van 50 microns (droge film).

VERPAKKING

Standaard verpakking:

- set 5 kg (4,4 kg component A + 0,6 kg component B)
- set 20 kg (17,6 kg component A + 2,4 kg component B)

BEWARING

Houdbaar gedurende 12 maanden in de originele verpakking. Originele verpakking goed gesloten houden om verontreiniging door vocht te voorkomen. Bewaren op een droge plaats bij een temperatuur tussen 10°C en 30°C.

VEILIGHEID

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Lees ook de informatie op het MSDS.