

UREAFLEX FL CLEAR PRIM is een tweecomponenten primer voor betonoppervlakken.

## OMSCHRIJVING

Op urea gebaseerde primer voor het voorbereiden van betonoppervlakken vóór het aanbrengen van Ureaflex coatings.

## VOORDELEN

Eenvoudig aan te brengen, zelfs in koude omgeving, met een hoge hechting van de definitieve coating.

## APPLICATIEVOORSCHRIFTEN

- Roer component A goed voor gebruik.
- Meng componenten A en B grondig.
- Breng aan op schoon, droog en correct hersteld beton met een roller.
- Wacht tot de primer minimaal 1 à 2 uur droog is (afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid), voordat u de coating aanbrengt.
- Als de primer meer dan 48u heeft uitgehard, raden we aan het oppervlak kort te schuren en opnieuw primer aan te brengen om de hechting te garanderen.

## VOORBEREIDING OPPERVLAEK

- Voor beton: verticuteren of zandstralen; maak het oppervlak stofvrij met een stofzuiger.
- Gebieden met kuilen, gaatjes, honingraten en / of scheuren moeten worden voorbereid met epoxy stopverf of reparatiemortel.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Vluchtige organische stoffen - VOS (g / l)	Voldoet aan de Europese milieuwetgeving
Viscositeit component A bij 20°C (mPa.s)	222
Viscositeit component B bij 20°C (mPa.s)	960
Max. vochtigheid van beton tijdens applicatie	5%
Aanbrengen coating, afhankelijk van de temperatuur	min. 1-2 u, geen maximum tijd
Hechting op droog beton (PSI, MPa)	> 434, > 3 (betonbreuk - 2,3 N/mm <sup>2</sup> )
Dichtheid component A (kg/l)	1,05
Dichtheid component B (kg/l)	1,15

## VERBRUIK

± 200 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de porositeit van het oppervlak.

## VERPAKKING

± 8 kg per set (A component 4,6 kg, B component 3,5 kg)

## BEWARING

12 maanden in originele verpakking. Houd originele vaten goed gesloten om verontreiniging door vocht te voorkomen. Bewaren op een schone en droge plaats tussen 10°C en 30°C.

## VEILIGHEID

Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog- en gelaatsbescherming dragen.

Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Bij contact met de huid of het haar: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

Lees ook de informatie op het MSDS.